

# 梅州市安全生产委员会办公室

---

梅市安办函〔2018〕162号

## 梅州市安委会办公室关于对5月份重大 生产安全事故隐患挂牌督办的函

各县（市、区）人民政府，市安委会有关成员单位：

5月份各县（市、区）安委办和市有关单位报送的生产安全事故隐患，由我办列出10项作为重大生产安全事故隐患，在6月6日市政府常务会议上汇报研究，由市安委会代表市政府进行挂牌督办。

请你们督促有关企业和单位认真落实安全生产主体责任，切实做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，及时消除隐患，严防各类事故发生。同时，将隐患整改落实情况在规定整改时限内报市安委办（联系电话：2302613，传真：2298555）。

附件：5月份10项重大生产安全事故隐患情况表

梅州市安全生产委员会办公室

2018年6月7日

---

## 附件

## 5 月份 10 项重大生产安全事故隐患情况表

序号	隐患单位名称	单位地址	责任人	存在隐患和问题	采取措施	完成整改时限
1	梅州永丰达制衣有限公司、梅州市罗纳德服装织造有限公司	梅江区	熊超	1.建筑使用性质不清。2.存在“三合一”现象,且房内厨房、房间分隔不符合规范要求。3.室内消火栓设置不符合规范要求;灭火器配置不符合规范要求。4.应急疏散通道堆放杂物;六楼锁闭安全出口。5.用电使用管理不规范,线路在金属构件上没有套管;开关插座安装在金属构件上;配电柜周边堆放杂物;应急照明、疏散指示标志数量不足。6.生产车间安全出口门内开,不符合要求。7.与其他民用建筑(住宅)共用楼梯。8.厂房内设置办公室,防火分隔不符合规范要求。	1.六楼住人需立即搬离。2.房屋管理部门核查建筑使用性质,根据房屋使用性质与实际使用,西郊街道办、各相关部门提出整改建议,按职责督促落实整改。3.是否允许其在隐患整改前继续生产,请其主管部门或辖区政府提出建议。	2018年6月29日前
2	梅州市梅县区联汇电子厂	梅县区	侯智玲	1.未办理消防手续擅自投入生产使用;2.安全出口数设置数量不足;3.消防栓设置数量不足;4.部分电气线路敷设不符合规范;5.员工未经消防安全培训;6.灭火器设置数量不足;7.安全出口标志、应急照明灯设置数量不足。	1.责令停产整改;2.办理消防手续;3.增设安全出口、消防栓;4.规范电气线路敷设;5.加强员工消防安全培训;6.按规定增加灭火器、安全出口标志、应急照明灯。	2018年6月30日前

3	兴宁市基古印刷厂	兴宁市	罗伟东	1.生产车间消防通道堵塞;2.生产车间供电线路凌乱,部分未套管;3.生产车间应急照明灯部分失效;4.生产车间消防灭火器配备不足、部分过期失效。	1.畅通生产车间消防通道;2.规范布设生产车间供电线路;3.更换失效的生产车间应急照明灯;4.购置足够的生产车间消防灭火器并合理摆放。	2018年6月10日前
4	平远县恒明汽车底盘制造有限公司	平远县	蔡振宇	1.吊车无防滑脱装置;2.磨具车间工人未佩戴安全帽作业;3.喷漆车间空瓶存放过多未清理;4.喷漆车间未配置灭火器材,消防通道堵塞;5.车间灭火器材不足。	1.安装吊车防滑脱装置;2.督促磨具车间工人佩戴好安全帽作业;3.清理喷漆车间空瓶;4.喷漆车间配置灭火器材,并清理消防通道旁堵塞物,保持通道畅通;5.增加车间灭火器材。	2018年6月10日前
5	塔牌600万吨水泥建设项目部	蕉岭县	钟华胜	进厂大道西面边坡,出现部分滑坡,坡面角较大,存在安全隐患。	1.加强隐患附近的安全巡逻管控,设置安全警示标牌,提醒行人;2.自上而下整改坡面角;3.要求用混凝土护坡。	2018年6月30日前
6	光德中心幼儿园	大埔县	郭增勤	工程质量差,琉璃瓦下砂浆松动、部分琉璃瓦脱落。	做好安全防护措施,对脱落琉璃瓦进行铲除。	2018年6月10日前
7	广东华于科技股份有限公司	丰顺县	蔡立华	1.在建厂房违规住人,在未竣工的建筑物设置工人宿舍;2.违规使用泡沫彩钢板搭建仓库。	1.拆除违章搭建的宿舍,转移转移并妥善安置好工人宿舍,保障施工安全;2.用阻燃彩钢板更换泡沫彩钢板。	2018年6月10日前

8	双华镇 畜牧站	五华县	胡连辉	双华镇畜牧站大楼,年久失修,大楼天面渗水,导致外墙体开缝,向外倾斜,容易因倒塌砸伤人员事故,存在重大安全隐患。	1.周边拉警戒线和警示标志。2.组织施工队伍对墙体拆除,改为落地大窗,减轻承重。3.对天面楼板进行做防水治理。	2018年 6月 10日 前
9	大埔县 S221线 K51+36 6 宝安大 桥	市公路 局	巫运发	1.全桥多个腹拱存在纵横裂缝,部分缝宽超限,或伴有渗白浆;2.部分伸缩缝有错台现象;3.第2跨1#、2#腹拱与横墙底部横向开裂并贯通;4.6#台左侧侧墙勾裂局部脱落;5.基础可能出现沉降。	1 基础加固; 2.拱圈加固; 主要措施; 3.更换伸缩缝; 4.加固立墙、侧墙。	2018年9 月30日 前
10	兴华高 速公路 五华段 相关安 全隐患	五华县 体育 局、工 业园 管委 会、 蓄能 办	廖焕雄 赖伟胜 古伟炎	五华县足球小镇、河东工业园、蓄能电站安置区等项目施工,造成相邻的兴华高速公路排水系统堵塞,排水不畅,容易造成路面积水、路基不稳定、高边坡塌方的重大隐患。	1.对相关违法行为进行处理;2.制订汛期应急预案,加强检查,对隐患进行整改;3.请专业的设计单位,由第三方进行评估、论证、设计,彻底解决安全隐患。	2018年7 月30日 前

**公开方式：**依申请公开

抄送：各县（市、区）安委办。