

环保整改完成情况报告

5月16日停产以来，我公司认真贯彻梅州市生态环境局责令要求落实整改问题，切实加强重视，明确职责，落实措施，高质量推进，现将整改工作完成情况汇报如下：

1、我公司聘请梅州市前川环保工程有限公司对项目已编制了环境影响报告表，并配套了相关的污染处理设施设备，项目环保投入约12万元；

2、我公司委托梅州市前川环保有限公司对项目生产线28台注塑机上方设置集气罩收集，有机废气经收集后通过“UV光解+活性炭吸附”，处理后高空排放，并对设施进行了调试，已稳定运行；

3、我公司现已按责令要求完成整改，并将完成情况在网站公示。

附件：整改完成相片

梅州市群兴达电子有限公司

2022年7月10日







